

|               |                      |                                   |             |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | PAMA                 | RIF. ORDINE CLIENTE:              | *301 PAMA   |
| DISTRIBUTORE: | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO:                   | 219285      |
| DESIGNAZIONE: | KRP2.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 909402      |
| RIFERIMENTO:  | RX133901-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**

**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
[www.redex-group.com](http://www.redex-group.com)

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex-group.com](mailto:info@redex-group.com)

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: | SN: | 909402 |
|----------------------------------|-----|--------|



|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |                                      |    |                     |  | PIGNONE IN USCITA          |                                     |       |          |      | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |     |          |     |
|-------------------|--------------------------------------|----|---------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------|----------|------|--------------------|---------------------------------------|-----|----------|-----|
| richiesta         |                                      |    | misurata            |  | richiesta                  |                                     |       | misurata |      | richiesta          |                                       |     | misurata |     |
|                   |                                      |    | H2362               |  |                            |                                     |       | G7452    |      |                    |                                       |     |          |     |
| E1                | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | μm | 211,98              |  | Scostamento (su 4 denti)   |                                     |       |          |      | Ø                  | B                                     | 181 | μm       | 181 |
| E2                | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | μm | 199,98              |  | G1                         | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm   | 44,253   | Ø    | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm  | 38,035   |     |
| n x H<br>on PCD J | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  | Cr | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |  | ↗                          | g1                                  | 0,022 | Di       | 0,02 | D                  | 8                                     | Cr  | 8,51     |     |
|                   |                                      | Cr |                     |  |                            | Ø                                   | S1    | 215      | Cr   | 215                |                                       |     |          |     |
| A                 | 288                                  | μm | 288,93              |  | Coppia in ingresso a vuoto |                                     |       |          |      | Ø                  | Y1                                    | M12 | Pg       | M12 |
| L                 | 94                                   | μm | 93,91               |  | linea 1                    |                                     |       | 1 Nm     |      |                    |                                       |     |          |     |

|  |                                 | Linea | Rigidità | Livello di rumore         |      |
|--|---------------------------------|-------|----------|---------------------------|------|
|  |                                 |       |          | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 64,5 |
|  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1     | 243,75   |                           |      |
|  | Rigidità radiale (N/μm)         | 1     | 603      |                           |      |

**Date:** 17/01/2025

**Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
[www.redex-group.com](http://www.redex-group.com)

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex-group.com](mailto:info@redex-group.com)